




# 1 栃木県 さくら市 氏家小学校校区 (通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署



# 2 栃木県 さくら市 氏家小学校校区 (通学路安全点検箇所)


【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署



学校区域図





● : 危険箇所



# 3 栃木県 さくら市 氏家小学校校区 (通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署



# 4 栃木県 さくら市 氏家小学校校区 (通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署

学校区域図



● :危険箇所



Japan, (C)ZENRIN

0 300m 600m


# 15 栃木県 さくら市 氏家小学校校区 (通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署

学校区域図



● : 危険箇所



0 300m 600m