

喜連川高校跡地第2グラウンド整備工事の進捗状況のお知らせ

12月の工事状況

毎月、さくら市民の皆様へ当該工事の状況をお知らせしております。
現在、(写真①)コート内に板状暗渠を設置しました。

(写真②)グラウンド、外周の路盤を施工をしました。
安全な作業、円滑な工事を進めてまいります。引き続き地域住民の方々、関係機関の皆様から、

航空写真

【問】 さくら市スポーツ振興課 ☎ 028-682-8888



写真①

写真②



◎ グラウンド内に板状暗渠を設置しました。



◎ 板状暗渠設置後に路盤の敷均し転圧を行いました。