

喜連川高校跡地第2グラウンド整備工事の進捗状況のお知らせ


11月の工事状況

毎月、さくら市民の皆様へ当該工事の状況をお知らせしております。
現在、(写真①) サッカーグラウンド内の土砂掘削を行い砕石と入替えをしています。

(写真②) フットサルコートの外周側溝を布設しています。
安全な作業、円滑な工事を進めてまいります。引き続き地域住民の方々、関係機関の皆様から、

航空写真

【問】 さくら市スポーツ振興課 ☎ 028-682-8888



写真①

写真②



◎ グラウンド内の土砂を掘削し土砂を搬出しています。

◎ フットサルコート外周の側溝を