



9 栃木県 さくら市 きつれがわ 喜連川小学校校区 (通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署




10 栃木県 さくら市 きつれがわ 喜連川小学校校区(通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署




11 栃木県 さくら市 きつれがわ 喜連川小学校校区(通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署



12 栃木県 さくら市 きつれがわ 喜連川小学校校区(通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署




● :危険箇所

・横断歩道がないため横断が危険

・道路幅員が狭く、交通量が多いため危険

・道幅が狭く危険

・見通しが悪いため危険



13 栃木県 さくら市 きつれがわ 喜連川小学校校区(通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署



学校区域図



● : 危険箇所



14 栃木県 さくら市 きつれがわ 喜連川小学校校区(通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署

