

さくら市立小中学校施設の耐震化状況

耐震診断結果一覧(平成23年12月28日現在)

学校名	建物名称	完成年	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震化状況(Is値)			備考
						1次診断	2次診断	補強後	
氏家小学校	北校舎	S48	R	3	3,204	改修済(H17)		0.75	
	南校舎	S50	R	3	3,588	改修済(H17)		0.74	
	体育館	S51	S	2	1,198		0.30	0.72	改修済(H22)
押上小学校	校舎	H01	R	2	3,670	新基準			
	体育館	H02	R	1	923	新基準			
熟田小学校	東校舎	S46	R	3	2,313	改修済(H15)		0.70	
	西校舎	S63	R	3	1,203	新基準			
	体育館	S56	S	1	878	0.80	0.35	0.70	改修済(H23)
上松山小学校	東校舎	S54	R	3	1,833		0.58	0.80	改修済(H21)
	西校舎	S62	R	3	2,207	新基準			
	体育館	S55	S	1	742	0.52	0.56	0.93	改修済(H23)
南小学校	校舎	S53	R	3	3,654	改修済(H19)		0.79	
	体育館	S53	S	1	742	0.44	0.13	0.78	改修済(H22)
喜連川小学校	北校舎	H21	R	2	3,030	新基準			
	南校舎	H21	R	2	3,225	新基準			
	体育館	H02	S	1	1,092	新基準			
氏家中学校	北校舎	S58	R	3	4,128	新基準			
	南校舎	S59	R	3	3,778	新基準			
	体育館	S56	S	2	1,848	0.35	0.73		
	講堂	S30	S	1	661	0.33			
	武道場	S51	S	1	395	0.62	0.46	0.97	改修済 (H22~23)
喜連川中学校	校舎	S57	R	3	4,778	新基準			
	体育館	S58	S	1	1,293	新基準			
	武道場	S59	S	1	400	新基準			

注1 (構造) R:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造

注2 新基準はS56年の建築基準法改正による基準で建築された建物で、耐震性を有しています。