


7 栃木県 さくら市 上松山小学校校区 (通学路安全点検箇所)

【合同点検メンバー】さくら市教育委員会、宇都宮国道事務所、矢板土木事務所、さくら市生活環境課・建設課、さくら警察署

学校区域図



東側歩道へ車両が突っ込む可能性があり危険

・交通量が多く、車道と歩道の区別がない場所が多いため危険

・交通量が多く、車道と歩道の区別がない場所が多いため危険

・歩行者用信号、交差点にガードレールがなく危険

・見通しが悪く形状が複雑であるため危険

・交通量が多く、車道と歩道の区別がない場所が多いため危険

・優先道路がわかりにくい
・交通量が多く、車道と歩道の区別がない場所が多いため危険

・右折用の信号が無いため危険

・水路に転落の可能性があり危険

・現道狭小、歩道未整備

・横断歩道がないため危険

・幅員が狭く、歩道がないため危険

・横断者の待機所がなく危険

● : 危険箇所

0 150m 300m
医療専門学校

